

Planungs- und Ingenieurgesellschaft für Bauwesen mbH Baugrundinstitut nach DIN 1054

Burgauer Straße 30 86381 Krumbach

Tel. (08282) 994-0 Fax: (08282) 994-110 E-Mail: kc@klingconsult.de

BAUGRUNDGUTACHTEN

Erweiterung Schreinerei Finkele, Ebershausen

SCHREINEREI FINKELE



Auftraggeber: Schreinerei Finkele

Krumbacher Straße 16 86491 Ebershausen

Bebauungsplan: Kling Consult

Planungs- und Ingenieurgesellschaft für Bauwesen mbH

Raumordnungsplanung Burgauer Straße 30 86381 Krumbach

Felduntersuchung: Kling Consult

Planungs- und Ingenieurgesellschaft für Bauwesen mbH

Baugrundinstitut – Bodenmechanisches Labor

Burgauer Straße 30 86381 Krumbach

Bodenmechanische und hydrogeologische Begutachtung:

Kling Consult

Planungs- und Ingenieurgesellschaft für Bauwesen mbH

Baugrundinstitut
Burgauer Straße 30
86381 Krumbach

Geländevermessung:

Kling Consult

Planungs- und Ingenieurgesellschaft für Bauwesen mbH

Vermessung

Burgauer Straße 30 86381 Krumbach

Anlagen:

1) Lageplan der Untersuchungsstellen, Maßstab 1:500

2) Geotechnische Schnitte, Maßstab 1:100

3) Schichtenverzeichnisse, Bohr- und Sondierprofile

4) Ergebnisse der Laborversuche

5) Aufnehmbarer Sohldruck nach DIN 1054

Verteiler:

1) Auftraggeber 2fach

2) KC 25, sd 1fach

3) KC 02, jc 1fach



Inhaltsverzeichnis

1	Aligemeines	4
1.1 1.2	Bauvorhaben und bestehendes Gelände Vorgang und Auftrag	4
1.3 1.4	Unterlagen Allgemeiner geologischer Überblick	5
2	Durchgeführte Untersuchungen	6
2.1 2.2	Felduntersuchungen Laboruntersuchungen	6
3	Ergebnisse der Untersuchungen und Untergrundbeurteilung	7
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 3.4 3.5	Untergrund nach den Bohr-, Sondier- und Laborversuchsergebnissen Auffüllungen Deckschichten Hochterrassenschotter Tertiäruntergrund (OSM) Hydrogeologische Verhältnisse Wasserstände Aggressivität Bodenkenngrößen Bodenklassen nach DIN 18300 Erdbebenzone nach DIN 4149	77 8 9 10 11 11 12 13
4	Bautechnische Folgerungen	14
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6	Gründung Halle 1 Gründung Halle 2 Gründung Wohnhaus Versickerung Baugrubenumschließung und Wasserhaltung Weitere Entwurfs- und Ausführungshinweise	14 15 16 17 18
5	Schlussbemerkungen	22
6	Verfasser	22



1 Allgemeines

1.1 Bauvorhaben und bestehendes Gelände

Die Schreinerei Finkele, Ebershausen plant derzeit die Erweiterung der bestehenden Schreinerei. Hierzu wird derzeit von der Kling Consult, Ingenieurgesellschaft für Bauwesen, Abteilung Raumordnungsplanung ein Bebauungsplan aufgestellt. Konkret ist derzeit die Erweiterung der bestehenden Halle in nordöstlicher Richtung (im Folgenden Halle 1) und die Errichtung eines unterkellerten Einfamilienhauses geplant. Darüber hinaus ist langfristig die Errichtung einer weiteren Halle (Halle 2) denkbar. Diese Erweiterungsfläche wird im Rahmen der vorliegenden Baugrunduntersuchung mit abgedeckt. Halle 1 ist derzeit mit einer Grundfläche von rund 67×28 m geplant, für Halle 2 ist eine Planungsfläche von 40×28 m denkbar.

Das bestehende, derzeit vorwiegend landwirtschaftlich genutzte Gelände fällt von Süden nach Nordwest bis Nordost deutlich ab und liegt nach der bestehenden Bestandsvermessung auf einer Höhe zwischen rund 527 mNN und 520 mNN.

1.2 Vorgang und Auftrag

Mit Ingenieurvertrag 20. April 2011 erteilte die Gemeinde Ebershausen im Namen der Schreinerei Finkele dem Baugrundinstitut Kling Consult (BIKC) den Auftrag zur Durchführung einer Baugrunduntersuchung und zur Erstellung eines Baugrundgutachtens entsprechend dem Angebot vom 24. Januar 2011, Angebots-Nr. 05.11.009.

Das Ziel der Untersuchung ist die Erkundung und Begutachtung des anstehenden Baugrunds mit allgemeiner bautechnischer und bodenmechanischer sowie geologischer und hydrogeologischer Beurteilung einschließlich Erarbeitung von Vorschlägen für die Bauwerksgründungen, der Beurteilung der Versickerungsfähigkeit von Niederschlagswasser sowie weiteren grundbautechnischen Hinweisen.

1.3 Unterlagen

- Geologische Karte von Bayern, Blatt 7727 Buch, M 1:25.000, herausgegeben vom Bayer. Landesamt für Umwelt, 2010
- Planunterlagen zur Erweiterung der Schreinerei Finkele, bereitgestellt durch die Schreinerei Finkele im Mai/Juni 2011 (ohne einzelne Auflistung)



 Schichtenverzeichnisse, entnommene Proben sowie zeichnerische Auftragung der Bohr- und Sondierprofile einschließlich Lageplan mit eingemessenen Untersuchungsstellen nach Lage und Höhe

1.4 Allgemeiner geologischer Überblick

Nach den Angaben der geologischen Karte sind im Planungsgebiet unter unterschiedlich mächtigen Deckschichten mittelpleistozäne Hochterrassenschotter zu erwarten. Den tieferen Untergrund bilden die jungtertiären Ablagerungen der Oberen Süßwassermolasse (OSM).



2 Durchgeführte Untersuchungen

2.1 Felduntersuchungen

Am 18. und 19. Mai 2011 wurden von einem Mitarbeiter des BIKC 6 Kleinrammbohrungen nach DIN EN 22475-1 (Rammkernsondierung RKS, Bohrdurchmesser 80/60 mm) und 5 Sondierungen mit der schweren Rammsonde nach DIN EN 22476-2 abgeteuft. Am 30. Mai 2011 wurde darüber hinaus noch eine ergänzende Rammsondierung (DPH 6) ausgeführt. Mit den Kleinrammbohrungen wurden Tiefen zwischen 3,6 m und 5,0 m erreicht. Die Rammsondierungen wurden bis in eine Tiefe zwischen 4,6 m und 8,0 m ausgeführt.

Die Lage der Untersuchungsstellen ist aus dem Lageplan in Anlage 1 ersichtlich. Die Sondierprofile sowie die Bohrprofile unter Berücksichtigung der Laborversuchsergebnisse sind in einem geotechnischen Schnitt in Anlage 2 graphisch dargestellt. Eine Zusammenstellung der Bohrergebnisse als Schichtenverzeichnisse nach DIN EN ISO 22475-1 sowie die Einzelprofildarstellungen finden sich in Anlage 3.

Die Untersuchungspunkte wurden 19. und 30. Mai 2011 nach Lage und Höhe von einem Mitarbeiter des BIKC eingemessen. Lage und Höhe der Untersuchungspunkte sind in den Anlagen 1 bis 3 eingetragen.

2.2 Laboruntersuchungen

Im bodenmechanischen Labor des BIKC wurden an 3 Bodenproben der Güteklasse 3 nach DIN EN ISO 22475-1 die folgenden Untersuchungen durchgeführt:

- 3 Bodenansprachen nach DIN EN ISO 22475-1/18196
- 3 Korngrößenverteilungen nach DIN 18123

Eine tabellarische Zusammenstellung der Versuchsergebnisse mit Kornverteilungskurven findet sich in Anlage 4, eine Beurteilung der Versuchsergebnisse erfolgt in Abschnitt 3.1. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den Versuchsergebnissen nicht um Grenz-, sondern um Versuchswerte handelt, von denen Abweichungen nach oben und unten möglich sind.



3 Ergebnisse der Untersuchungen und Untergrundbeurteilung

3.1 Untergrund nach den Bohr-, Sondier- und Laborversuchsergebnissen

3.1.1 Auffüllungen

Im Nahbereich der bestehenden Halle wurden mit der Kleinrammbohrung RKS 1 zuoberst anthropogene Auffüllungen aufgeschlossen, die sich aus schwach schluffigem, sandigem Kalkschottermaterial zusammensetzen. Auch unter Berücksichtigung der Rammsondierungen DPH 3 und DPH 6 reichen diese Auffüllungen bis in eine Tiefe zwischen 0,7 m und 1,0 m unter GOK. Sie sind als Tragschichtmaterial der Hoffläche zu identifizieren. Die Ergebnisse der Rammsondierungen lassen auf eine mitteldichte Lagerung der Auffüllungen schließen.

Bodenmechanische Beurteilung:

Die kiesigen Auffüllungen sind in sich gering kompressibel und weisen eine hohe Scherfestigkeit auf. Aufgrund der geringen Schichtdicke und der unterlagernden, nicht tragfähigen Deckschichten sind sie jedoch nicht zur Aufnahme von Bauwerkslasten nicht geeignet.

Die meist gering bis mittel frostempfindlichen (Frostempfindlichkeitsklasse F 2) aber nicht wasserempfindlichen Auffüllungen sind nach DIN 18130 meist als stark durchlässig einzustufen.

Die Auffüllungen sind überwiegend gut verdichtbar und für bautechnische Zwecke, wie z.B. Bauwerkshinterfüllungen, geeignet. Für den Fall erforderlicher Ramm- oder Rüttelarbeiten kann in den Auffüllungen von mittleren bis hohen Eindringwiderständen ausgegangen werden. Größere Steineinlagerungen, wie z.B. Beton- und andere Bauschuttreste, können ggf. Rammhindernisse darstellen.

Beim Aushub anfallende, nach organoleptischem Befund auffällige anthropogene Auffüllungen (z.B. Auffüllungen mit Fremdmaterialanteil) sollten auf der Baustelle zwischengelagert, beprobt und hinsichtlich ihrer weiteren Verwendungsmöglichkeiten chemisch analysiert werden. Der Untersuchungsumfang sollte den Vorgaben der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) zu den "Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen / Abfällen – Technische Regeln" entsprechen.



Bei der Ausschreibung der gewerblichen Leistungen sollte als Bedarfsposition die stoffliche Verwertung bzw. Deponierung von aufgefüllten Böden entsprechend den jeweiligen Zuordnungswerten der LAGA bzw. dem Eckpunktepapier zur Verfüllung von Gruben, Brüchen und Tagebauen berücksichtigt werden.

3.1.2 Deckschichten

Unterhalb der Auffüllungen bzw. unterhalb der Grasnarbe wurden in allen Untersuchungsstellen natürliche Deckschichten aufgeschlossen. Diese Deckschichten setzen sich im überwiegenden Teil des Planungsgebiets aus stark sandigen Schluffen in weicher bis steifer Konsistenz bzw. aus stark schluffigen Sanden zusammen. Lediglich im Bereich der Kleinrammbohrung RKS 1 wurden auch kiesige Deckschichten aufgeschlossen, die als umgelagerte Kiese zu identifizieren sind.

Die Ergebnisse der Rammsondierungen belegen die meist geringe Konsistenz bzw. Lagerungsdichte der natürlichen Deckschichten. Lediglich im Bereich von RKS 1 kann von einer annähernd mitteldichten Lagerung der sandigen und kiesigen Deckschichten ausgegangen werden.

Laborversuchsergebnisse:

An 1 Bodenprobe aus den natürlichen Deckschichten wurde im bodenmechanischen Labor des BIKC die Korngrößenverteilung ermittelt. Anhand der Körnungslinie wurde nach dem Berechnungsverfahren nach BEYER (1964) die Durchlässigkeit bestimmt.

		RKS 101
		2,4 m
Feinstkornanteil	(< 0,002 mm)	3 %
Schlämmkornanteil	(< 0,06 mm)	32 %
Sandkornanteil	(0,06 - 2 mm)	66 %
Kieskornanteil	(2 – 60 mm)	2 %
Steinanteil	(> 60 mm)	-
Bodengruppe nach	DIN 18196	SU*
k-Wert nach BEYER	[m/s]	3,3×10 ⁻⁷



Bodenmechanische Beurteilung:

Die natürlichen Deckschichten sind meist stark kompressibel und weisen überwiegend eine geringe Scherfestigkeit auf. Die tieferen annähernd mitteldicht gelagerten, sandigen und kiesigen Deckschichten im Bereich von RKS 1 sind mittel kompressibel und weisen eine mittlere Scherfestigkeit auf. Die Deckschichten sind lediglich in diesem Bereich mäßig tragfähig und zur Aufnahme nicht zu hoher Bauwerkslasten geeignet. Die oberflächennah anstehenden, sandigen und schluffigen Deckschichten sind nicht tragfähig und zur Aufnahme von Bauwerkslasten nicht geeignet.

Die Deckschichten sind in sandigen und schluffigen Bereichen sehr frostempfindlich (Frostempfindlichkeitsklasse F 3), in kiesigen Bereichen gering bis mittel frostempfindlich. Nach DIN 18130 sind sie in den sandigen und schluffigen Bereichen als schwach bis sehr schwach durchlässig, in den kiesigen Bereichen als stark durchlässig einzustufen.

Die Deckschichten sind abgesehen von den kiesigen Bereichen überwiegend schlecht bis nicht verdichtbar und für bautechnische Zwecke, wie z.B. Bauwerkshinterfüllungen, ungeeignet. Für den Fall erforderlicher Ramm- oder Rüttelarbeiten kann in den Deckschichten von meist geringen bis allenfalls mittleren Eindringwiderständen ausgegangen werden.

3.1.3 Hochterrassenschotter

Unterhalb der anthropogenen Auffüllungen und natürlichen Deckschichten wurden mit Ausnahme von RKS 1 in allen Kleinrammbohrungen mittelpleistozäne Hochterrassenschotter aufgeschlossen, die sich aus stark bis schwach schluffigen, sandigen bis stark sandigen Kiesen zusammensetzen. Im Bereich der Untersuchungsstellen RKS 1, DPH 3 und DPH 6 fehlen diese Hochterrassenschotter ganz bzw. wurden im Zuge der Aushubarbeiten für die derzeitige Hoffläche ausgeräumt. Die Hochterrassenschotter weisen im Bereich der Kleinrammbohrungen eine stark schwankende Schichtdicke zwischen rund 0,4 m und 2,2 m auf. Die Ergebnisse der Rammsondierungen lassen auf eine annähernd mitteldichte bis mitteldichte Lagerung der Hochterrassenschotter schließen.

Bodenmechanische Beurteilung:

Die annähernd mitteldicht bis mitteldicht gelagerten Kiese sind mittel bis gering kompressibel und weisen eine mittlere bis hohe Scherfestigkeit auf. Sie sind tragfähig und zur Aufnahme von nicht zu hohen Bauwerkslasten geeignet.



Die Kiese sind zwischen gering bis mittel frostempfindlich (Frostempfindlichkeitsklasse F 2) und sehr frostempfindlich (F 3) einzustufen. Nach DIN 18130 werden sie als durchlässig bis stark durchlässig eingestuft.

Die Kiese sind mäßig bis gut verdichtbar und bei nicht zu hohem Schlämmkorngehalt für bautechnische Zwecke, wie z.B. Bauwerkshinterfüllungen, geeignet. Für den Fall erforderlicher Ramm- oder Rüttelarbeiten kann in den Kiesen von mittleren Eindringwiderständen und einer entsprechend mittelschweren Ramm- bzw. Rüttelbarkeit ausgegangen werden. Größere Steineinlagerungen können generell nicht ausgeschlossen werden und ggf. Rammhindernisse darstellen.

3.1.4 Tertiäruntergrund (OSM)

Unter den Hochterrassenschottern wurden mit den Kleinrammbohrungen RKS 2 bis RKS 6 die jungtertiären Ablagerungen der Oberen Süßwassermolasse aufgeschlossen. Diese Tertiärablagerungen setzen sich fast durchweg aus schwach bis stark schluffigen, lokal auch schwach kiesigen Sanden zusammen. Lediglich in der Kleinrammbohrung RKS 4 wurde in einer Tiefe zwischen 4,8 m und 4,9 m eine tonige Zwischenlage aufgeschlossen. Die Ergebnisse der Rammsondierungen lassen im oberen Bereich auf eine annähernd mitteldichte bis mitteldichte Lagerung der Tertiärsande schließen. Mit zunehmender Tiefe ist von einem Anstieg der Lagerungsdichte bzw. der Konsistenz auszugehen.

Laborversuchsergebnisse:

An 2 Bodenproben aus den tertiären Sanden wurde im bodenmechanischen Labor des BIKC die Korngrößenverteilung ermittelt. Anhand der Körnungslinien wurden nach dem Berechnungsverfahren nach BEYER (1964) die Durchlässigkeiten bestimmt.

		RKS 2	RKS 3
		3,6 m	5,0 m
Feinstkornanteil	(< 0,002 mm)	< 3 %	< 3 %
Schlämmkornanteil	(< 0,06 mm)	13 %	16 %
Sandkornanteil	(0.06 - 2 mm)	86 %	84 %
Kieskornanteil	(2 – 60 mm)	1 %	
Steinanteil	(> 60 mm)	_	-
			7
Bodengruppe nach	DIN 18196	SU	SU*
k-Wert nach BEYER	[m/s]	1,2×10 ⁻⁵	8,2×10 ⁻⁶



Bodenmechanische Beurteilung:

Die Tertiärablagerungen sind je nach Lagerungsdichte mäßig bis gering kompressibel und weisen eine mittlere bis hohe Scherfestigkeit auf. Sie sind insgesamt tragfähig und zur Aufnahme von Bauwerkslasten geeignet.

Die zwischen gering bis mittel frostempfindlich (Frostempfindlichkeitsklasse F 2) und sehr frostempfindlich (F 3) einzustufenden Tertiärsande sind ausgeprägt fließempfindlichen. Nach DIN 18130 sind sie als durchlässig einzustufen.

Die tertiären Sande sind wegen ihrer relativen Gleichförmigkeit nur mäßig verdichtbar und für bautechnische Zwecke, wie z.B. Bauwerkshinterfüllungen, nur bedingt geeignet. Für den Fall erforderlicher Ramm- oder Rüttelarbeiten muss in den Tertiärsanden von mittleren bis hohen Eindringwiderständen und einer entsprechend schweren Ramm- bzw. Rüttelbarkeit ausgegangen werden. Auch ist das Phänomen bekannt, dass die Flinzsande sich während des Einrüttelns von beispielsweise Spundbohlen so stark verdichten, dass kein tieferes Einbringen möglich ist. Rammunterstützende Maßnahmen, wie Spülhilfe oder Vorbohren bei Sandsteinlagen, können erforderlich werden.

3.2 Hydrogeologische Verhältnisse

3.2.1 Wasserstände

Während der Feldarbeiten im Mai 2011 wurde lediglich in den tiefliegenden Kleinrammbohrungen RKS 1 und RKS 2 in einer Tiefe von 3,8 m bzw. 3,9 m unter Ansatzpunkt (entsprechend 516,6 mNN bzw. 516,5 mNN) ein geschlossener Grundwasserspiegel angetroffen. Zum Zeitpunkt der Felduntersuchungen herrschten mittlere bis niedrige Grundwasserstände. Für Zeiten höherer und höchster Grundwasserstände ist daher mit einem deutlichen Spiegelanstieg von geschätzt rund 1,0 m zu rechnen. Zur Dimensionierung von Versickerungseinrichtungen kann von einem MHGW von geschätzt 517,0 mNN ausgegangen werden.

3.2.2 Aggressivität

Gerätebedingt konnte aus den Kleinrammbohrungen keine Wasserprobe nach DIN 4030 entnommen werden. Daher erfolgte auch keine chemische Grundwasseruntersuchung nach DIN 4030. Diese sollte aber für den Fall, dass Bauwerksteile in das höchste mögliche Grundwasser einbinden, nachgeholt werden.



3.3 Bodenkenngrößen

Eine tabellarische Zusammenstellung der Bodenkenngrößen ist in Tabelle 1 auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse und der Angaben der DIN 1055 sowie auf Grundlage allgemeiner und örtlicher Erfahrung mit vergleichbaren Böden und geologischen Schichten erarbeitet. Die Werte gelten für die beschriebenen Hauptbodenschichten im ungestörten Lagerungsverband, d.h. ohne z.B. baubedingte Auflockerungen oder Vernässungen.

BODENART	WICHTE		SCH	ERPARAMI	ETER	STEIFE-
			Anfangs- zustand	Endz	custand	MODUL
	über Was	unter ser	Kohäsion undräniert	Kohäsion	Reibungs- winkel	
	γ	γ'	Cu	c'	φ'	Es
	[kN/m³]	[kN/m³]	[kN/m ²]	[kN/m ²]	[°]	[MN/m ²]
Auffüllungen kiesig, mitteldicht i.M.	19 – 21 20	10 – 12 11	-	0 0	32,5 – 37,5 35	10 – 20 15
Deckschichten kiesig, sandig, annähernd mitteldicht i.M.	19 – 21 20	10 – 12 11	- -	0 0	30 – 35 32,5	8 – 15 12
sandig, locker i.M.	18 – 20 19	9 – 11 10	- -	0 0	27,5 – 32,5 30	4 – 8 6
schluffig weich - steif i.M.	18 – 20 19	8 – 10 9	20 – 40 30	0 – 5 0	22,5 – 27,5 25	3 – 6 4
Hochterrassen- schotter mitteldicht i.M.	19 – 21 20	10 – 12 11	-	0	32,5 – 37,5 35	30 – 50 40
Tertiäre Sande mitteldicht i.M.	20 – 22 21	11 – 13 12	-	0 0	30 – 35 32,5	50 – 70 60

Tabelle 1: Bodenkenngrößen

Grundbruchnachweise sind mit den ungünstigsten Werten der Tabelle 1 durchzuführen. Setzungsberechnungen sollten, um einen Überblick über die Schwankungsbreite der wahrscheinlichen Setzungen und über mögliche Setzungsunterschiede zu erlangen, grundsätzlich mit beiden Grenzwerten der in Tabelle 1 dargestellten Bodenkenngrößen durchgeführt werden. Für weitere erdstatische Berechnungen können die angeführten Mittelwerte herangezo-



gen werden. Abweichungen von den Tabellenwerten sollten mit dem Baugrundgutachter abgestimmt werden.

3.4 Bodenklassen nach DIN 18300

Mutterboden	Klasse	1		
Auffüllungen (Kalkschotter) bei Grobeinlagerungen auch	Klasse Klasse	3	+	4
Deckschichten in breiigem oder fließendem Zustand auch	Klasse Klasse	3	+	4
Hochterrassenschotter bei Grobeinlagerungen auch	Klasse Klasse	3 5	+	4
Tertiärablagerungen in breiiger oder flüssiger Konsistenz auch bei fester Konsistenz auch	Klasse Klasse Klasse	3 2 6	-	5

Zur Berücksichtigung erfahrungsgemäß nicht auszuschließender diagenetischer Verfestigungen oder Steineinlagerungen in den quartären und tertiären Böden sowie auch von Bauschuttresten oder alten Fundamenten in den Auffüllungen empfiehlt es sich, als Bedarfsposition vorsorglich jeweils auch höhere Bodenklassen bis Klasse 7 in die Ausschreibung mit aufzunehmen.

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass Bohrungen und Sondierungen nur punktförmig über Baugrund und Bodenklassen Aufschluss geben. Schichtverlauf und Schichtmächtigkeiten können naturgemäß variieren. Der genaue Umfang von Massen und dazugehörigen Bodenklassen ergibt sich erst im Zuge der Erdarbeiten.

3.5 Erdbebenzone nach DIN 4149

Der Bebauungsbereich liegt der DIN 4149 zufolge außerhalb von Erdbebenzonen, wo gemäß dem zugrunde gelegten Gefährdungsniveau rechnerisch die Intensität 6 nicht erreicht wird. Der Lastfall Erdbeben muss nach den Ausführungen der DIN 4149 nicht berücksichtigt werden.



4 Bautechnische Folgerungen

4.1 Gründung Halle 1

Nach derzeitigem Planungsstand liegt die OK des Hallfußbodens der geplanten Halle 1 auf einer Höhe von rund 520,65 mNN. Bei einer Gründung der tragenden Hallenbauteile in frostfreier Tiefe (rund 1,2 m unter GOK) kommt die Gründungssohle direkt in den gering tragfähigen Deckschichten zu liegen, in denen eine setzungsarme Flachgründung nicht ohne besondere Zusatzmaßnahmen ausgeführt werden kann.

Im vorliegenden Fall sollten die Einzelfundamente der tragenden Hallenbauteile über Magerbetonsockel bis in die tragfähigen Hochterrassenschotter, Tertiärablagerungen bzw. tragfähigen tieferen Deckschichten tiefer geführt werden. Hierbei sind beginnend von der Geländeoberkante die bindigen Deckschichten bis zum Erreichen der genannten tragfähigen Schichten restlos zu entfernen. Die entstehenden Schächte dürfen jedoch zu keiner Zeit betreten werden. Da die Unterscheidung der einzelnen Schichten durchaus schwierig sein kann, sollte eine Sohlabnahme durch den Baugrundsachverständigen erfolgen, bei der die endgültige Aushubtiefe festgelegt wird.

Zur Bemessung von über Magerbetonsockel tiefer geführten Einzel- und Streifenfundamenten kann der aufnehmbare Sohldruck (zulässige Bodenpressung) nach Tabelle A.4 der DIN 1054 (Anlage 5) ermittelt werden. Bei Verwendung der Tabelle A.4 kann von steifer bis halbfester Konsistenz ausgegangen werden. So liegt beispielsweise bei einem 1,0 m breiten Streifenfundament mit einer Einbindung von 1,0 m der aufnehmbare Sohldruck bei 230 kN/m². Bei Einzelfundamenten mit einem Seitenverhältnis < 2 können die Tabellenwerte um 20% erhöht werden. Bei Ausnutzung dieses Sohldrucks ist laut DIN 1054 mit Setzungen von 2 bis 4 cm zu rechnen. In den vorliegenden Böden werden diese Setzungen jedoch relativ schnell nach Aufbringen der Last eintreten.

Die Gründung des Hallenfußbodens ist im vorliegenden Fall anhand der Anforderungen an die Maßhaltigkeit festzulegen. Bei nicht zu hohen Anforderungen an die Maßhaltigkeit kann eine "schwimmende Gründung" auf einem frostsicheren Teilbodenaustauschpaket von rund 80 cm Dicke realisiert werden. Als Bodenaustauschmaterial sollte gut verdichtbares, frostsicheres Ersatzmaterial, wie z.B. Kiessand der Bodengruppe GW nach DIN 18196. Sollte die Frostsicherheit durch umlaufende, ausreichend gedämmte Frostschürzen (bis 1,0 m unter späterer GOK) sichergestellt werden, kann für das Bodenaustauschpaket auch Material der Bodengruppe GU oder gebrochenes Kalkschottermaterial verwendet werden. Es sollte in



Lagen von nicht über 30 cm Dicke unter sorgfältiger Verdichtung eingebracht und auf mindestens mitteldichte Lagerung im Sinne der DIN 1054 verdichtet werden. Zur Sicherstellung einer ausreichenden Lastausbreitung sollte eine Verbreiterung des Austauschmaterials mit zunehmender Tiefe unter einem Winkel von 45° vorgenommen werden. Unter dem Bodenaustausch sollte zur Trennung von den gering konsistenten Böden und zur besseren Lastverteilung in der Aushubsohle ein geotextiles Trennvlies in Kombination mit einem knotensteifen Geogitter (z.B. Tensar TX170G oder gleichwertig) eingebaut werden. Für eine optimale Verzahnung des Bodenersatzmaterials mit dem Geogitter sollte dabei besonderes Augenmerk auf die optimale Kornabstufung des Bodenersatzmaterials für das jeweilige Geogitterprodukt gelegt werden. Das Bodenersatzmaterial sollte unmittelbar nach den Aushubarbeiten eingebaut werden, um ein weiteres Aufweichen der Aushubsohle zu vermeiden.

Generell ist zum Schutz gegen aufsteigende Bodenfeuchte direkt unter der Bodenplatte eine mindestens 25 cm dicke, kapillarbrechende Schicht (z.B. aus Dränkies) einzubauen. Hierzu können die oberen 25 cm des Bodenaustauschpakets herangezogen werden. Die Dränschicht sollte filterstabil nach DIN 4095 ausgebildet und mit ausreichender, ggf. künstlicher Vorflut versehen sein.

Für die schwimmende Gründung des Hallenfußbodens wird die Bemessung der Bodenplatte nach dem Verfahren der elastischen Bettung zweckmäßig. Die der Berechnung zugrunde zu legenden Bodenkenngrößen können der tabellarischen Zusammenstellung in Tabelle 1 entnommen werden. Bei einer Berechnung nach dem Bettungsmodulverfahren empfiehlt sich die Bestimmung der Bettungsmoduln auf Grundlage der genauen Plattenabmessungen und belastungen mittels einer Setzungsberechnung. Zur Vorbemessung kann von einem Bettungsmodul von $k_{\rm S} = 5~{\rm MN/m^3}$ ausgegangen werden.

Bei Ausführung dieser Variante ist mit Setzungsunterschieden an Fugen des Hallenbodens von rund 1 – 2 cm zu rechnen. Bei höheren Anforderungen an die Maßhaltigkeit sollte der Hallenfußboden ebenfalls über die Magerbetonsockel tiefgegründet und zwischen den Auflagerpunkten freitragend ausgeführt werden.

4.2 Gründung Halle 2

Nach den vorliegenden Planunterlagen ist östlich der Halle 1 eine mögliche Erweiterung durch die Halle 2 angedacht. Die OK des Hallenfußbodens dieser Halle soll voraussichtlich auf einer Höhe von 522,15 mNN zu liegen kommen. Die Unterkante des Hallenfußbodens liegt somit im überwiegenden Teil der Halle bereits in den tragfähigen Hochterrassenschottern oder Tertiärablagerungen. Lediglich im nördlichen Bereich der Halle liegt die UK der Bo-



denplatte in den gering tragfähigen Deckschichten. Im vorliegenden Fall sollten die Deckschichten unterhalb der Bodenplatte in diesem Bereich bis zum Erreichen der gut tragfähigen Hochterrassenschotter bzw. bis zu den Tertiärablagerungen restlos ausgetauscht und durch gut verdichtbares Kiessandmaterial ersetzt werden. Zu beachten ist hierbei, dass die Aushubsohle abgestuft hergestellt werden sollte (Stufenhöhe max. 30 cm mit horizontalen Sohlflächen). Es gelten grundsätzlich die Hinweise nach Abschnitt 4.1 (Dränschicht, Ersatzmaterial). Auf den Einbau eines geotextilen Trennvlieses bzw. eines Geogitters kann verzichtet werden. Zur Vorbemessung der Bodenplatte kann von einem Bettungsmodul von $k_{\rm S}=10~{\rm MN/m^3}$ ausgegangen werden. Da die anstehenden Hochterrassenschotter bzw. Tertiärablagerungen nicht ausreichend frostsicher sind, ist zur Sicherstellung einer ausreichend Frostsicherheit in diesem Fall umlaufend eine ausreichend gedämmte Frostschürze bis in eine Tiefe von rund 1,0 m unter GOK anzuordnen.

Die tragenden Hallenbauteile können über Einzel- und Streifenfundamente in frostfreier Tiefe (1,2 m unter späterer GOK) direkt in den Hochterrassenschottern bzw. den Tertiärablagerungen gegründet werden. Sollten insbesondere im nördlichen Bereich in der Aushubsohle noch Reste von Deckschichten anstehen, so sind diese restlos zu entfernen und durch Magerbeton zu ersetzen. Zur Bemessung der Fundamente kann der aufnehmbare Sohldruck ebenfalls nach Tabelle A.4 der DIN 1054 ermittelt werden. Es gelten auch hierbei grundsätzlich die Hinweise aus Abschnitt 4.1.

4.3 Gründung Wohnhaus

Südöstlich der Halle 1 ist derzeit die Errichtung eines unterkellerten Wohngebäudes geplant. Die Gründungssohle kommt voraussichtlich auf einer Höhe von geschätzt rund 523,0 mNN im Übergangsbereich der Deckschichten zu den Hochterrassenschottern zu liegen. Im vorliegenden Fall wird die Gründung auf einer durchgehenden Bodenplatte zweckmäßig. Die in der Aushubsohle zumindest bereichsweise anstehenden Deckschichten sind in diesem Fall bis zum Erreichen der Hochterrassenschotter restlos zu entfernen und durch gut verdichtbares Kiessandmaterial zu ersetzen. Zu beachten ist hierbei, dass die Aushubsohle abgestuft hergestellt werden sollte (Stufenhöhe max. 30 cm mit horizontalen Sohlflächen). Zur Vorbemessung kann von einem Bettungsmodul von $k_{\rm S}$ = 10 MN/m³ ausgegangen werden. Es gelten die Hinweise aus Abschnitt 4.1 (Bemessung, Dränschicht, Ersatzmaterial etc.). Auf den Einbau eines geotextilen Trennvlieses bzw. eines Geogitters kann verzichtet werden.

Es ist besonderes Augenmerk darauf zu liegen, dass auch im talseitigen Bereich die Mindestgründungstiefe von 1,2 m unter GOK eingehalten wird. Dies ist ggf. durch den Einbau



von frostsicherem Ersatzmaterial bzw. durch andere Maßnahmen sicherzustellen. Grundsätzlich ist im Zuge der weiteren Planung zu prüfen, ob für die talseitig entstehende Böschung unterhalb des Wohnhauses ein Standsicherheitsnachweis erforderlich wird.

4.4 Versickerung

Als Grenzwerte für die Versickerung von Niederschlagswasser gelten nach dem DWA-Arbeitsblatt A 138 vom April 2005 Durchlässigkeitsbeiwerte von $k_f = 1 \times 10^{-3}$ m/s und $k_f = 1 \times 10^{-6}$ m/s. Bei k_f -Werten $\geq 1 \times 10^{-3}$ m/s ist eine ausreichende Aufenthaltszeit im Sickerraum nicht gewährleistet, bei Werten von $k_f < 1 \times 10^{-6}$ m/s wird die Versickerungsanlage zu lange eingestaut.

Grundsätzlich sollten aufgrund der topografischen und geologischen Verhältnisse etwaige Versickerungsanlagen im nördlichen, talseitigen Bereich des Planungsgebiets angeordnet werden (Umfeld von RKS 2). Bei der Anordnung von Versicherungseinrichtungen im bergseitigen Bereich besteht im vorliegenden Fall grundsätzlich die Gefahr von Vernässungen in den tiefer liegenden Bereichen.

Die im Planungsgebiet zuoberst anstehenden Deckschichten weisen selbst in den sandigen Bereichen Durchlässigkeiten < 1×10⁻⁶ m/s auf. Anhand einer Sieblinienauswertung nach BEYER (1964) wurde an einer sandigen Schicht aus diesem Bereich ein Durchlässigkeitsbeiwert von 3,3×10⁻⁷ m/s ermittelt. Die natürlichen Deckschichten sind somit nicht zur Versickerung von Niederschlagswasser geeignet. Die Hochterrassenschotter sind prinzipiell zur Versickerung von Niederschlagswasser geeignet. Aufgrund des stark schwankenden Schichtdicken ist der Durchlässigkeitsbeiwert dieser Kiese jedoch für die Bemessung einer Versickerungseinrichtung nicht maßgebend und wurde im Rahmen der vorliegenden Untersuchung nicht ermittelt. Die im tieferen Bereich anstehenden Tertiärsande sind insgesamt durchlässig und zur Versickerung von Niederschlagswasser mäßig geeignet. Nach BEYER (1964) wurden für diese Tertiärsande Durchlässigkeitsbeiwerte von 1,2×10⁻⁵ m/s und 8,2×10⁻⁶ m/s ermittelt. Zur Bemessung jeglicher Versickerungseinrichtungen wird im Planungsgebiet der Durchlässigkeitsbeiwert der Tertiärsande maßgebend. Es sollte von einem k_FWert von 8×10⁻⁶ m/s ausgegangen werden.

Zweckmäßigerweise sollten bei der Errichtung beispielsweise von Rigolen die natürlichen Deckschichten bis zum Erreichen der Hochterrassenschotter bzw. der Tertiärsande restlos entfernt werden. Sollte die Aushubsohle tiefer als die geplante UK der Rigole liegen, so ist im Zwischenraum stark durchlässiges Material ($1 \times 10^{-3} > k_f > 5 \times 10^{-4}$ m/s) zu einzubauen. Wei-



terhin ist zu berücksichtigen, dass die Seitenflächen der Versickerungseinrichtungen ggf. als nicht sickerfähig eingestuft werden können.

Gem. DWA-A 138 ist je nach Dacheindeckung das künftig anfallende Niederschlagswasser von Dach- und Parkflächen hinsichtlich seiner Befrachtung mit Schadstoffen qualitativ einzustufen. Das Niederschlagswasser ist ggf. vor seiner Versickerung einer Vorbehandlungsmaßnahme zur Entfernung von Schwebstoffen zu unterziehen. Hinsichtlich ggf. notwendiger Vorbehandlungsmaßnahmen zur Versickerung bzw. zum Ableiten der Niederschlagsabflüsse ist das ATV-DVWK-Regelwerk M 153 "Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser" vom Februar 2000 zu beachten.

Um einem Versagen der einzelnen Versickerungsanlagen vorzubeugen, empfiehlt es sich jeweils einen Notüberlauf (z.B. Kanal, Vorflut) vorzusehen. Darüber hinaus kann durch die Kombination der Versickerungsanlagen mit Zisternen zur Brauchwassernutzung weiteres Retentionspotential geschaffen werden.

Gemäß der "Verordnung über die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser (Niederschlagswasser-Freistellungsverordnung-NwFreiV)" vom Oktober 2008 des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz kann anfallendes Niederschlagswasser erlaubnisfrei versickert werden, wenn u.a.:

- an eine Versickerungsanlage h\u00f6chstens 1000 m² befestigte Fl\u00e4che angeschlossen werden
- angeschlossene, mit Kupfer-, Zink- oder Bleiblech gedeckte Dachflächen eine Größe von weniger als 50 m² aufweisen
- außerhalb von Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebieten und von Altlasten und Altlastenverdachtsflächen versickert wird
- auf den angeschlossenen Flächen nicht regelmäßig mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird

Die Einleitung in Oberflächengewässer (z.B. Gräben) ist gem. der "Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in oberirdischen Gewässer (TRENOG)" des BayStMLU nicht erlaubnisfrei.

4.5 Baugrubenumschließung und Wasserhaltung

Bei ausreichendem Platzangebot dürfen die für diese Baumaßnahme erforderlichen Baugrubenböschungen gemäß DIN 4124 bei den vorliegenden Böden bis maximal 5 m Tiefe ohne rechnerischen Nachweis der Standsicherheit nicht steiler als 45° angelegt werden. DIN 4124



schreibt geringere Böschungsneigungen vor, wenn besondere Einflüsse, wie z.B. Verkehrslasten, Bauwerkslasten, Erschütterungen, Wasserzutritte, Störungen des Bodengefüges
usw., die Standsicherheit gefährden. Im Zweifelsfall sollte die Standsicherheit durch einen
Sachverständigen geprüft werden, oder aber die Böschung ausreichend abgeflacht oder
verbaut werden.

Sollte ein Baugrubenverbau erforderlich werden, empfiehlt sich im vorliegenden Fall die Anlage einer Trägerbohlwand ("Berliner Verbau"). Bei zumindest bereichsweise schwerer Rammbarkeit der Tertiärsande können die Träger ggf. in vorgebohrte Löcher eingestellt und im Fußbereich ausbetoniert werden. Der Bemessung des Verbaus ist i.A. der aktive Erddruck zugrunde zu legen. Liegen innerhalb des 45-gradigen Erddruckkeils verformungsempfindliche Rohre oder Leitungen bzw. Gründungen von angrenzender Bebauung, so wird je nach zulässiger Verformung der erhöhte aktive Erddruck ($E_a + E_0$)/2 oder aber der Erdruhedruck E_0 maßgebend und ggf. die Anordnung eines insgesamt verformungsarmen Verbaus erforderlich.

Bei über 5 m tiefen Baugruben und Gräben fordert DIN 4124 die Festlegung der zulässigen Böschungsneigungen mittels Standsicherheitsberechnungen nach DIN 4084.

Wasserhaltungsmaßnahmen sind voraussichtlich nicht erforderlich. Vorsorglich sollte jedoch zur Ableitung von Oberflächen- und Sickerwasser eine Wasserhaltung mit gut ausgefiltertem Pumpensumpf und evtl. Dränleitungen vorgehalten werden.

4.6 Weitere Entwurfs- und Ausführungshinweise

Frostsicherheit

Als Mindestgründungstiefe für alle Bauteile sollte aus Frostsicherheitsgründen 1,2 m unter späterer GOK eingehalten werden. Beim Bauen in kalter Jahreszeit sind Maßnahmen gegen das Eindringen des Frostes in den frostgefährdeten Gründungsbereich zu treffen.

Abdichtung/Trockenhaltung

Sämtliche, unter das zukünftige Gelände einbindenden Bauteile müssen ausreichend abgedichtet werden. Hinweise und Ausführungsmöglichkeiten zur Abdichtung gegen Bodenfeuchte und Sickerwasser gibt die DIN 18195. Diese Abdichtungsmaßnahmen gehen davon aus, dass sich auch über kürzere Zeiträume kein geschlossener Wasserspiegel oberhalb der Gründungssohle einstellen kann. Dies ist für das Wohngebäude im vorliegenden Fall gegeben.



Sickerwasserableitung

Bis zur geplanten Gründungstiefe evtl. angetroffene Wasserzuläufe sind sorgfältig zu fassen und abzuleiten. Die Bodenplatten sollten zweckmäßig auf einer mind. 25 cm dicken Dränschicht (z.B. aus Kies) erstellt werden. Die Dränschicht sollte filterstabil nach DIN 4095 ausgebildet und mit ausreichender, ggf. auch künstlicher Vorflut versehen werden.

Hinterfüllung

Die Hinterfüllung und Verdichtung von Bodenmaterial hinter Bauwerksteilen sollte nach dem Merkblatt über den Einfluss der Hinterfüllung auf Bauwerke, herausgegeben von der Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen, Köln, 1994 erfolgen. Auf eine ordnungsgemäße Verfüllung und Verdichtung des hinterfüllten Bodenmaterials einschließlich der durchzuführenden Verdichtungskontrollen ist zu achten.

Erddruck auf Außenwände

Bei lagenweisem Einbau und ordnungsgemäßer Verdichtung sind für die Bemessung der Bauwerksaußenwände folgende Erddruckannahmen anzusetzen:

$$\gamma/\gamma'$$
 = 22/13 kN/m³
 ϕ' = 37,5°
 c' = 0
 δ = 0

Es gilt im Allgemeinen der Erdruhedruck E₀.

Sicherheitsmaßnahmen

Bei allen Erdarbeiten und grundbaulichen Maßnahmen sind die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten, vor allem die Sicherheitsvorschriften der Tiefbauberufsgenossenschaft und die Ausführungen der DIN 4124.

Schadstoff-Hintergrundgehalte natürlicher Böden

Tertiäre Böden, insbesondere in sandiger Ausbildung, können lokal geogen erhöhte Hintergrundgehalte insbesondere bei Arsen und Schwermetallen aufweisen, die durch Umlagerungsprozesse oder unter besonderen geologisch-hydrogeologischen Bedingungen auch sekundär und diffus verteilt in allen quartären Böden nachweisbar sein können. Wir empfehlen
daher, entsprechende chemische Laboruntersuchungen an diesen Böden vornehmen zu
lassen, um die rechtlichen Anforderungen zur Deponierung der bautechnisch nicht wieder
verwertbaren Böden erfüllen zu können.



Bei der Ausschreibung der Erdarbeiten sollte die Deponierung natürlicher Böden mit erhöhten, geogen bedingten Schadstoffgehalten entsprechend den LAGA-Zuordnungsklassen bzw. gem. dem Eckpunktepapier zu "Verfüllung von Gruben, Brüchen und Tagebauen" des BayStMLU vom Dezember 2005 mit berücksichtigt werden.



5 Schlussbemerkungen

Das vorliegende Baugrundgutachten beschreibt und beurteilt die angetroffenen Baugrundund Grundwasserverhältnisse, nimmt die geologischen, bodenmechanischen und bautechnischen Klassifizierungen vor und erarbeitet die für die erdstatischen Berechnungen erforderlichen Bodenkenngrößen. Darüber hinaus werden Hinweise und Empfehlungen zur Bauwerksgründung und Versickerungsfähigkeit von Niederschlagswasser sowie Empfehlungen
zur Planung und Bauausführung gegeben. Damit sind von den am Bau Beteiligten die Ergebnisse der Baugrunderkundung in die weitere Planung einzuarbeiten und die jeweils erforderlichen Schlüsse zu ziehen.

Bei der Bauausführung empfiehlt sich dringend eine sorgfältige Überwachung der Erd- und Gründungsarbeiten mit Vergleich der angetroffenen Böden mit den Ergebnissen der Baugrunduntersuchung, da Abweichungen des Untergrunds zu den Untersuchungsstellen nicht auszuschließen sind.

6 Verfasser

Baugrundinstitut Kling Consult


Krumbach, 9. Juni 2011

M.Eng. Dipl.-Ing. (FH) Holger Jeckle

Dipl.-Geol Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Kraus

33457 ONO - 383 803


Die Veröffentlichung des Gutachtens einschließlich aller Anlagen, auch gekürzt oder auszugsweise, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung der Kling Consult GmbH.




Süd


Schnitt West








Legende





KLING CONSULT GMBH BURGAUER STRASSE 30

863	81 KRUMBACH
TEL	. 08282/994-0 FAX 994-110
Auftraggeber:	Schreinerei Finkele, Ebersha
Bauort:	Ebershausen


Ebershausen		
Erweiterung Schreinerei		
8533 25		
	Plan-Nr. :	2.1
Jeckle	Maßstab:	1:100
Jeckle	Planbezeichnung:	Geotechnischer Schnitt West
Kraus		The state of the s
01.06.2011		
	8533 25 Jeckle Jeckle Kraus	8533 25 Plan-Nr. : Jeckle Maßstab: Jeckle Planbezeichnung: Kraus

Süd


DPH 4

Schnitt Ost

Nord



Legende







	Sandig	schlumig	
Proben	Wasserstände	Beschaffenheit nach DIN 4023	Verwitterungsstufen
Sonderprobe	GW ☑ GW angebohrt	nass halbfest locker	schwach verwittert
Gestörte Probe	GW ▼ Änderung des WSP	breiig fest initteldicht	mäßig-stark verw.
Kernprobe	GW ▼ Ruhewasserstand	weich Z klüftig dicht	wollständig verw.
Wasserprobe	SW ∑ Sickerwasser	steif sehr dicht	

dex	Datum	Änderung	



BURGAUER STRASSE 30 TEL 08282/994-0 FAX 994-110


В	Auftraggeber:	Schreinerei Finkele, Ebershausen
	Bauort:	Ebershausen
	Bauvorhaben:	Erweiterung Schreinerei
	Projekt-Nr.:	8533 25

	- moltorary conficilities		
Projekt-Nr.:	8533 25		
		Plan-Nr. :	2.2
Bearbeiter:	Jeckle	Maßstab:	1:100
Gezeichnet:	Jeckle	Planbezeichnung:	Geotechnischer Schnitt Ost
Geprüft:	Kraus		Costosimooner Commit Ost
Datum:	04.00.0044		



KLING CONSULT GMBH	Projekt : Erweiterung Schreinerei Finkele, Eber
BURGAUER STRASSE 30	Projektnr.: 8533 25
86381 KRUMBACH	Anlage : 3.1
TEL 08282/994-0 FAX 994-110	Maßstab : 1:50

RKS₁





KLING CONSULT GMBH BURGAUER STRASSE 30 86381 KRUMBACH TEL 08282/994-0 FAX 994-110

Anlage	,
--------	---

Bericht:

Az.:


Schichtenverzeichnis

Bauvor	haben: Erweiterung 🗆	□Schreinerei Finkele, □□	Ebershaus	en		Det		
Bohi	rung Nr. RKS 1				Blatt 3	Datum:		
1		2			3	4	5	6
Bis	a) Benennung der Bode und Beimengungen	enart	Warner -		Bemerkungen	Er	Entnommene Proben	
m	b) Ergänzende Bemerk	ungen		Sonderproben Wasserführung			Tiefe	
unter Ansatz-	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	in m (Unter-
punkt	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)
	a) Auffüllung (Kies, sandig, schwach schluffig)				Schappe ø 80/60 mm	GP	1	0.70
	b) Kalkschotter			3				
0.70	c)	d) schwer rammbar	e) gelb					
	f)	g)	h)	i)				
	a) Schluff, stark sandig	ı	•					
	b)							
1.80	c) weich bis steif	d) leicht rammbar	e) braun					
	f)	g)	h)	i)				
	a) Sand, stark schluffig	I				GP	2	2.40
	b)							
3.10	c) d) mittel rammbar e) hellbraun							
	f)	g)	h)	i)				
	a) Kies, stark sandig, s	chwach schluffig bis sch	nluffig		Grundwasser 3.90m u. AP	GP GP	3 4	3.60 4.00
	b)				18.05.2011			
4.00 Endtiefe	c)	d) schwer rammbar	e) rostbr	aun				
Lituation	f)	g)	h)	i)				
	Land of the second seco	L				-		



KLING CONSULT GMBH	Projekt : Erweiterung Schreinerei Finkele, Eber
BURGAUER STRASSE 30	Projektnr.: 8533 25
86381 KRUMBACH	Anlage : 3.2
TEL 08282/994-0 FAX 994-110	Maßstab : 1:50

RKS₂





KLING CONSULT GMBH BURGAUER STRASSE 30 86381 KRUMBACH TEL 08282/994-0 FAX 994-110

An	age
----	-----

Bericht:

Az.:

Schichtenverzeichnis

De		Schreizerei Einkele			gonomion robon	*		
Bauvor		Schreinerei Finkele, 🗆	Epersnaus	eli		Datum:		
Bohi	rung Nr. RKS 2				Blatt 3			
1		2			3	4	5	6
Bis	 a) Benennung der Bode und Beimengungen 				Bemerkungen Entnomme Proben			ne
m	b) Ergänzende Bemerk	ungen			Sonderproben Wasserführung			Tiefe
unter Ansatz-	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	in m (Unter-
punkt	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)
	a) Mutterboden (Sand,	schluffig, org. Beimengu	ng)		Schappe ø 80/60 mm			
	b)							
0.70	c)	d) mittel rammbar	e) dunke	lbraun				
	f)	g)	h)	i)				
	a) Sand, stark schluffig					GP	1	1.20
	b)							
1.20	c)	d) mittel rammbar e) braun						
	f)	g)	h)	i)				
	a) Schluff, sandig		L	L		GP	2	2.00
	b)							
2.00	c) weich	c) weich d) leicht rammbar e) braun						
	f)	g)	h)	i)				
	a) Kies, stark sandig, s	chwach schluffig	L	L		GP	3	2.40
	b)							
2.40	c)	d) schwer rammbar	e) braun	bis gelb				
	f)	g)	h)	i)				
	a) Mittelsand, schwach	schluffig	I.			GP	4	3.60
	b) Glimmer		_					
3.60	c)	d) schwer rammbar	e) braun					
	f)	g)	h)	i)				



KLING CONSULT GMBH BURGAUER STRASSE 30 86381 KRUMBACH TEL 08282/994-0 FAX 994-110

Anlage	
--------	--

Bericht:

Az.:


Schichtenverzeichnis

Bauvoi	hal	ben: Erweiterung	□□Schreinerei Finkele, □□	Ebershaus	sen	1				
Boh	rur	ng Nr. RKS 2					Blatt 4	Datum:		
1			2				3	4	5	6
Bis	a) Benennung der Bo und Beimengunger	denart n				Bemerkungen	E	ntnomme Proben	
m	b) Ergänzende Bemerkungen				Sonderproben Wasserführung			Tiefe		
unter Ansatz-	c)	Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe			Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	in m (Unter-
punkt	f)	Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i)	Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)
	a)	Sand, schluffig					Grundwasser 3.80m u. AP	GP	5	4.00
	b) Glimmer						18.05.2011			
4.00	c)		d) schwer rammbar	e) braun						
Endtiefe	f)		g)	h)	i)					
			_1	<u> </u>				L		



KLING CONSULT GMBH	Projekt : Erweiterung Schreinerei Finkele, Eber
BURGAUER STRASSE 30	Projektnr.: 8533 25
86381 KRUMBACH	Anlage : 3.3
TEL 08282/994-0 FAX 994-110	Maßstab : 1:50

RKS 3



Am 18.05.2011 wurde kein GW angetroffen



KLING CONSULT GMBH BURGAUER STRASSE 30 86381 KRUMBACH TEL 08282/994-0 FAX 994-110

Anlage	
--------	--

Bericht:

Az.:

Schichtenverzeichnis

		Somungen onne durenge			- generation i loberi			
Bauvoi	rhaben: Erweiterung	□Schreinerei Finkele, □□	Ebershaus	sen		Datum		
Boh	rung Nr. RKS 3				Blatt 3	Datum		
1		2	Arran et al. (1997)		3	4	5	6
Bis	a) Benennung der Bod- und Beimengungen	554-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64			Bemerkungen	E	ntnomme Proben	
m	b) Ergänzende Bemerk	ungen			Sonderproben Wasserführung			Tiefe
unter Ansatz-	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	in m (Unter-
punkt	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)
	a) Mutterboden (Sand, schluffig, org. Beimengung)				Schappe ø 80/60 mm			
0.00	b)							
0.60	с)	d) leicht rammbar	e) dunke	lbraun				
	f)	g)	h)	i)				
	a) Schluff, stark sandig			L		GP	1	1.30
	b)							
1.30	c) steif	d) mittel rammbar e) braun						
	f)	g)	h)	i)				
	a) Kies, sandig, schwa	ch schluffig	L			GP	2	2.60
	b)							
2.60	c)	d) schwer rammbar e) braun						
	f)	g)	h)	i)				
	a) Sand, schwach schl	uffig, schwach kiesig	L					
	b)							
3.00	c)	d) schwer rammbar	ver rammbar e) braun					
	f)	g)	h)	i)				
	a) Feinsand, schwach	schluffig				GP GP	3 4	3.30 4.00
	b)							
4.00	c)	d) schwer rammbar	e) braun					
	f)	g)	h)	i)				



KLING CONSULT GMBH BURGAUER STRASSE 30 86381 KRUMBACH TEL 08282/994-0 FAX 994-110

Anlage	
Bericht:	

Az.:


Schichtenverzeichnis

rhaben: Erweiterung	□□Schreinerei Finkele, □□	Ebershau	sen				
				Blatt 4	Datum	:	
	2			3	4	5	6
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Entnommene Proben		
b) Ergänzende Bem	Sonderproben			Tiefe			
c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe Bohrwe Kerny		Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	in m (Unter-
f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)
a) Mittelsand, schlu	ffig				GP	5	5.00
b)							
c)	d) schwer rammbar	e) hellbraun					
f)	g)	h)	i)				
	a) Benennung der Eund Beimengung b) Ergänzende Bem c) Beschaffenheit nach Bohrgut f) Übliche Benennung a) Mittelsand, schlub)	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen b) Ergänzende Bemerkungen c) Beschaffenheit nach Bohrgut f) Übliche Benennung g) Geologische Benennung a) Mittelsand, schluffig b) c) d) schwer rammbar	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen b) Ergänzende Bemerkungen c) Beschaffenheit nach Bohryout der Bohryout nach Bohryorgang f) Übliche Benennung g) Geologische Benennung g) Geologische Benennung der Bohryorgang e) Farbe h) Gruppe a) Mittelsand, schluffig b) c) d) schwer rammbar e) hellbraten der Gruppe der Grup	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen b) Ergänzende Bemerkungen c) Beschaffenheit nach Bohrvorgang f) Übliche Benennung g) Geologische Benennung a) Mittelsand, schluffig b) c) d) schwer rammbar e) hellbraun	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen b) Ergänzende Bemerkungen c) Beschaffenheit nach Bohrvorgang f) Übliche Benennung g) Geologische Benennung g) Geologische Benennung a) Mittelsand, schluffig b) c) d) schwer rammbar e) hellbraun	Blatt 4 2 3 4 a) Benennung der Bodenart und Beimengungen b) Ergänzende Bemerkungen c) Beschaffenheit nach Bohrvorgang flübliche Benennung g) Geologische Benennung g) Geologische Benennung a) Mittelsand, schluffig b) c) d) schwer rammbar e) hellbraun	Blatt 4 2 a) Benennung der Bodenart und Beimengungen b) Ergänzende Bemerkungen c) Beschaffenheit nach Bohryorgang f) Übliche Benennung g) Geologische Benennung a) Mittelsand, schluffig b) c) d) schwer rammbar Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernvertust Sonstiges Fi Kalk-gehalt Gruppe GP 5



KLING CONSULT GMBH	Projekt : Erweiterung Schreinerei Finkele, Eber
BURGAUER STRASSE 30	Projektnr.: 8533 25
86381 KRUMBACH	Anlage : 3.4
TEL 08282/994-0 FAX 994-110	Maßstab : 1:50

RKS 4



Am 19.05.2011 wurde kein GW angetroffen



KLING CONSULT GMBH BURGAUER STRASSE 30 86381 KRUMBACH

TEL 08282/994-0 FAX 994-110

Anlage
Bericht:
Az.:

Schichtenverzeichnis

tal Bolliangen of the datorigenerate Sewintary von generaten Froben									
Bauvo	rhaben: Erweiterung 🗆	□Schreinerei Finkele, 🗆 🗆	Ebershaus	sen					
Bohrung Nr. RKS 4			Blatt 3	Datum:					
1			3	4	5	6			
Bis	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Entnomme Proben				
	b) Ergänzende Bemerkungen				Sonderproben			T '. f.	
m unter Ansatz-	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang			Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	Tiefe in m (Unter-	
punkt	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)	
	a) Mutterboden (Sand, schluffig, org. Beimengung)				Schappe ø 80/60 mm				
	b)								
0.30	с)	d) leicht rammbar	e) dunkelbraun						
	f)	g)	h)	i)					
	a) Kies, sandig, schluffig				GP	1	0.70		
	b)								
0.70	с)	d) schwer rammbar e) rostbraun							
à	f)	g)	h)	i)			,		
	a) Feinsand, schwach schluffig					GP	2	1.90	
	b) Glimmer								
1.90	c)	d) schwer rammbar	e) braun						
	f)	g)	h)	i)					
	a) Feinsand, schwach schluffig					GP	3	3.40	
	b) Glimmer								
3.40	c)	d) schwer rammbar	e) hellbraun						
	f)	g)	h)	i)					
4.80	a) Sand, schwach schluffig					GP	4	4.80	
	b) Glimmer								
	c)	d) schwer rammbar	e) braun						
	f)	g)	h)	i)					



KLING CONSULT GMBH BURGAUER STRASSE 30 86381 KRUMBACH

TEL 08282/994-0 FAX 994-110

Anlage
Bericht:
Az.:


Schichtenverzeichnis

Bauvorhaben: Erweiterung Schreinerei Finkele, Ebershausen								
Bohrung Nr. RKS 4					Blatt 4	Datum:		
1	1 2					4	5	6
Bis	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen	Entnommene Proben		
m	b) Ergänzende Bemerkungen				Sonderproben Wasserführung			Tiefe
unter Ansatz-	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	in m (Unter- kante)
punkt	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			
	a) Ton, stark sandig				GP	5	4.90	
	b) Kalkkonkretionen							
4.90	с)	d) schwer rammbar	e) grau					
	n	g)	h)	i)				
	a) Sand, schwach schluffig					GP	6	5.00
F 00	b)							
5.00 Endtiefe	c)	d) schwer rammbar	e) grau					
iidiidi	f)	g)	h)	i)				



KLING CONSULT GMBH	Projekt : Erweiterung Schreinerei Finkele, Eber
BURGAUER STRASSE 30	Projektnr.: 8533 25
86381 KRUMBACH	Anlage : 3.5
TEL 08282/994-0 FAX 994-110	Maßstab: 1:50

RKS 5



Am 19.05.2011 wurde kein GW angetroffen



KLING CONSULT GMBH BURGAUER STRASSE 30 86381 KRUMBACH TEL 08282/994-0 FAX 994-110

Anlage	
Bericht:	

Az.:

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvor	haben: Erweiterung	Schreinerei Finkele, 🗆	Ebershaus	en				
	rung Nr. RKS 5	_Comomoror randing			Blatt 3	Datum:	e c	
1			3	4	5	6		
Bis	a) Benennung der Bodenart				Bemerkungen	E	ntnomme Proben	ene
	b) Ergänzende Bemerk	ungen			Sonderproben			Tiefe
m unter Ansatz-	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	in m (Unter-
punkt	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)
	a) Mutterboden (Sand,	schluffig, org. Beimengu	ing)		Schappe ø 80/60 mm			
	b)							
0.40	c)	d) leicht rammbar	e) dunkel	braun				
	ħ	g)	h)	i)				
	a) Schluff, stark sandig					GP	1	0.70
	b)							
0.70	c) steif	d) mittel rammbar	e) braun					
	f)	g)	h)	i)				
	a) Schluff, stark sandig					GP	2	1.80
	b)							
1.80	c) weich bis steif	d) mittel rammbar	e) braun					
	ħ	g)	h)	i)				
	a) Sand, stark schluffig					GP	3	2.60
	b) einzelne Kiesel, verv	vitterte HT						
2.60	c)	d) schwer rammbar	e) braun					
	f)	g)	h)	i)				
	a) Kies, stark sandig, s	chwach schluffig				GP	4	3.80
	b)			1				
3.80	c)	d) schwer rammbar	e) braun	Anti-Million Co.				
	f)	g)	h)	i)				



KLING CONSULT GMBH **BURGAUER STRASSE 30** 86381 KRUMBACH TEL 08282/994-0 FAX 994-110

Anlage

Bericht:

Az.:


Schichtenverzeichnis

	für Bonrungen onne durchgehende Gewinnung von gekennen Froben							
Bauvor	rhaben: Erweiterung	□Schreinerei Finkele, □□	Ebershaus	sen				
	rung Nr. RKS 5				Blatt 4	Datum:		
1		2			3	4	5	6
Dia	a) Benennung der Bod und Beimengungen	lenart			Bemerkungen	E	ntnomme Proben	
Bis m	b) Ergänzende Bemerk				Sonderproben Wasserführung			Tiefe
unter Ansatz-	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	in m (Unter- kante)
punkt	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			
	a) Kies, stark sandig, s	schwach schluffig				GP	5	4.80
	b)	·	-					
4.80	c)	d) schwer rammbar	e) grau					
	f)	g)	h)	i)				
	a) Sand, schluffig					GP	6	5.00
	b) Kalkkonkretionen							
5.00 Endtiefe	с)	d) schwer rammbar e) hellbraun bis grau						
Enduele	f)	g)	h)	i)				



KLING CONSULT GMBH	Projekt : Erweiterung Schreinerei Finkele, Eber
BURGAUER STRASSE 30	Projektnr.: 8533 25
86381 KRUMBACH	Anlage : 3.6
TEL 08282/994-0 FAX 994-110	Maßstab: 1:50

RKS 6



Am 19.05.2011 wurde kein GW angetroffen



KLING CONSULT GMBH BURGAUER STRASSE 30 86381 KRUMBACH

TEL 08282/994-0 FAX 994-110

	Anlage	
	Bericht:	
1	Az.:	

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

	L.L. Bassa (Francisco)	Ochada - I Floris	Chart				***************************************	
		□Schreinerei Finkele, □□	∟persnaus	sen		Datum		
Boh	rung Nr. RKS 6		Blatt 3					
1		2			3	4	5	6
Bis	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen	E	ntnomme Proben	
m	b) Ergänzende Bemerk	ungen			Sonderproben Wasserführung			Tiefe
unter Ansatz-	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	in m (Unter-
punkt	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)
	a) Mutterboden (Sand,	schluffig, org. Beimengu	ıng)		Schappe ø 80/60 mm			
	b)							
0.40	c)	d) leicht rammbar	e) dunke	Ibraun				
	f)	g)	h)	i)				
	a) Schluff, stark sandig	J				GP	1	0.70
	b)							
0.70	c) steif	d) leicht rammbar	e) braun					
	f)	g)	h)	i)				
	a) Schluff, stark sandig					GP	2	2.00
	b)							
2.00	c) weich bis steif	d) mittel rammbar	e) braun					
	f)	g)	h)	i)				
	a) Kies, sandig, schluff	ig bis stark schluffig				GP	3	2.40
	b)							
2.40	c)	d) schwer rammbar	e) braun					
	f)	g)	h)	i)				
	a) Sand, stark schluffig			4		GP	4	2.90
2 3	b)							
2.90	c)	d) schwer rammbar	e) braun					
	f)	g)	h)	i)	1			



KLING CONSULT GMBH BURGAUER STRASSE 30 86381 KRUMBACH

TEL 08282/994-0 FAX 994-110

	Anlage
	Bericht:
1	Λ

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben


Bauvor	Bauvorhaben: Erweiterung Schreinerei Finkele, Ebershausen							
Bohrung Nr. RKS 6			Blatt 4	Datum:				
1	1 2				3	4	5	6
Bis	a) Benennung der Bod und Beimengungen	enart			Bemerkungen	E	ntnomme Proben	ene
m	b) Ergänzende Bemerk	ungen			Sonderproben Wasserführung			Tiefe
unter Ansatz-	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	in m (Unter- kante)
punkt	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			
	a) Sand, schwach schl	uffig				GP	5	3.10
	b)							
3.10	c)	d) schwer rammbar	e) helibra	aun				
	f)	g)	h)	i)				
	a) Sand, schwach schl	uffig				GP	6	3.60
	b) Sandsteinlagen							
3.60 Endtiefe	c)	d) sehr schwer rammbar	e) grau					
Litatieie	f)	g) -	h)	i)				



KLING CONSULT GMBH	Projekt : Erweiterung Schreinerei Finkele, Eber
BURGAUER STRASSE 30	Projektnr.: 8533 25
86381 KRUMBACH	Anlage : 3.7
TEL 08282/994-0 FAX 994-110	Maßstab : 1: 100

Tiefe	N ₁₀	
0.10	2	
0.20	6	
0.30	4	
0.40	2	
0.50	2	
0.60	1	
0.70	2	
0.70	1	
	1	
0.90	1	
1.00		
1.10	2	
1.20	2	
1.30	2	
1.40	4	
1.50	3	
1.60	6	
1.70	6	
1.80	10	
1.90	12	
2.00	10	
2.10	12	
2.20	10	
2.30	7	
2.40	8	
2.50	8	
2.60	7	
2.70	7	
2.80	7	
2.90	7	
3.00	7	
3.10	9	
3.20	9	
3.30	8	
3.40	10	
3.50	10	1000
3.60	10	
3.70	9	
3.80	11	
3.90	13	
4.00	14	
4.10	16	
4.20	15	
4.30	12	
4.40	21	
4.50	10	
4.60	10	
4.70	12	
	17	
4.80	The state of the s	
4.90 5.00	27 29	
5.00	23	
		П

Ansatzpunkt: 520.97 mNN






KLING CONSULT GMBH	Projekt : Erweiterung Schreinerei Finkele, Eber
BURGAUER STRASSE 30	Projektnr.: 8533 25
86381 KRUMBACH	Anlage : 3.8
TEL 08282/994-0 FAX 994-110	Maßstab : 1: 100

		-
Tiefe	N ₁₀	
0.10	3	
0.20	6	
0.30	4	
0.40	2	
0.50	2	
0.60	1_	
0.70	2	
0.80	1	-
0.90 1.00	1	
1.10	2	
1.20	1	
1.30	2	
1.40	2	
1.50	4	
1.60	5	
1.70	5	
1.80	6	
1.90	5	
2.00	4	
2.10	4	
2.20	4	
2.40	5	
2.50	4	
2.60	4	
2.70	3	
2.80	2	
2.90	1	
3.00	1	l
3.10	11	l
3.20	2	
3.30	5	
3.40	7 12	
3.60	16	
3.70	21	l
3.80	19	١
3.90	19	l
4.00	16	
4.10	15	
4.20	15	
4.30	17	l
4.40	19	l
4.50	18	
4.60	19 17	١
4.70 4.80	13	l
4.90	15	
		١
		١

Ansatzpunkt: 522.21 mNN






-	KLING CONSULT GMBH	Projekt :	Erweiterung Schreinerei Finkele, Eber
	BURGAUER STRASSE 30	Projektnr.:	8533 25
	86381 KRUMBACH	Anlage :	3.9
_	TEL 08282/994-0 FAX 994-110	Maßstab :	1: 100

Tiefe	N ₁₀	-
0.10	67	
0.20	48	
0.30	29	
0.40	17	
0.50	12	
0.60	8	
0.70	9	
0.80	6	
0.90		
1.00	6	
1.10	4	
1.20	4	
1.30	5	
1.40	4	
1.50	6	
1.60	5	
1.70	6	
1.80	5	
1.90	5	
2.00	6	
2.10	5	
2.20	5	
2.30	5	
2.40	5	
2.50	6	
2.60	6	
2.70	6	
2.80	6	
2.90	8	
3.00	7	
3.10	9	
3.20	9	
3.40	9	
3.50	10	
3.60	10	
3.70	12	
3.80	11	
3.90	13	
4.00	15	
4.10	15	
4.20	20	
4.30	20	
4.40	22	
4.50	25	
4.60	24	
4.70	24	
4.80	25	
4.90	25	
5.00	27	

Ansatzpunkt: 520.48 mNN





KLING CONSULT GMBH	Projekt : Erweiterung Schreinerei Finkele, Eber
BURGAUER STRASSE 30	Projektnr.: 8533 25
86381 KRUMBACH	Anlage : 3.10
TEL 08282/994-0 FAX 994-110	Maßstab : 1: 100


		-	KRU
		TEL 0	8282/9
Tiefe	N ₁₀	Tiefe	N 10
0.10	3	6.10	8
0.20	6	6.20	6
0.30	4	6.30	6
0.40	2	6.40	6
0.50	2	6.50	5
	1		4
0.60		6.60	
0.70	2	6.70	6
0.80	1	6.80	2
0.90	1	6.90	2
1.00	1	7.00	2
1.10	2	7.10	11
1.20	1	7.20	2
1.30	1	7.30	2
1.40	2	7.40	2
1.50	2	7.50	3
1.60	6	7.60	3
1.70	10	7.70	10
1.80	12	7.80	15
1.90	14	7.90	12
2.00	17	8.00	12
2.10	13		
2.20	16		
2.30	15		
2.40	14		
2.50	16		
2.60	14		
2.70	12		
2.80	9		
2.90	9		
3.00	9		
3.10	7		
3.20	6		
3.30	5		
3.40	3		
3.50	4		
3.60	6		
3.70	6		
3.80	6		
3.90	9		
	9		
4.00			
4.10	9		
4.20	10		
4.30	8		
4.40	8		
4.50	6		
4.60	8		
4.70	10		
4.80	8		
4.90	8		
5.00	7		
5.10	7		
5.20	8		
,			
5.30	8		
5.40	7		
5.50	6		
5.60	6		
5.70	6		
5.80	8		
5.90	8		
6.00			

6.00

8

DPH 4

Ansatzpunkt: 525.56 mNN






KLING CONSULT GMBH	Projekt : Erweiterung Schreinerei Finkele, Eber
BURGAUER STRASSE 30	Projektnr.: 8533 25
86381 KRUMBACH	Anlage : 3.11
TEL 08282/994-0 FAX 994-110	Maßstab : 1: 100

		-
		Г
Tiefe	N ₁₀	
0.10	9	
0.20	6	
0.30	3	
0.40		
0.50	2	
0.60	1	
0.70	1 2	
0.80		
0.90	1	
1.00	1	
1.20	2	
	-01111111111111111111111111111111111111	
1.30	2	
1.40	1	
1.50	1	
1.60	2	
1.70	3	
1.80	3	l
1.90	3	
2.00	9	
2.10	12	ı
2.20	9	
2.30	6	
2.40	4	
2.50	3	
2.60	3	
2.70	3	١
2.80	5	
2.90	5	l
3.00	4	
3.10	4	١
3.20	3	
3.30	3	
3.40	2	l
3.50	7	١
0.00		l
3.70	4	l
3.80	5	l
3.90	5	l
4.00	5 4	l
4.10	2	١
4.20	1	l
4.30 4.40	2	l
4.40	12	l
4.60	100	l
4.60	100	l
		1
		١
		1
		1
		١
		١
		١
		1
		١
		١
		١

Ansatzpunkt: 524.64 mNN






KLING CONSULT GMBH	Projekt : Erweiterung Schreinerei Finkele, Eber
BURGAUER STRASSE 30	Projektnr.: 8533 25
86381 KRUMBACH	Anlage : 3.12
TEL 08282/004_0 FAX 004_110	Maßetah · 1·100

		TEL 08282/9									
Tiefe	N ₁₀	Tiefe	N ₁₀								
0.10	10	6.10	13								
0.20	10	6.20	13								
0.30	22	6.30	12								
0.40	15	6.40	12								
0.50	7	6.50	13								
0.60	7	6.60	14								
0.70	9	6.70	20								
0.80	7	6.80	23								
0.90	2	6.90	30								
1.00	11	7.00	39								
1.10	1										
1.20	2										
1.30	1										
1.40	1										
1.50	1										
1.60	2										
1.70	1										
1.80	3										
1.90	3										
2.00	5										
2.10	5										
2.20	6										
2.30	3										
2.40	3										
2.50	6										
2.60	6										
2.70	5										
2.80	3										
2.90	3										
3.00	3										
3.10	2										
3.20	4										
3.30	5										
3.40	6										
3.50	7										
3.60	12										
3.70	9										
3.80	8										
3.90	7										
4.00	5										
4.10	4										
4.20	4										
4.30	4	-									
4.40	4										
4.50	4										
4.60	4										
4.70	7										
4.80	7										
4.90	5										
5.00	7										
5.10	8										
5.20	10										
5.30	12										
5.40	9										
5.50	9										
5.60	15										
5.70	16										
5.80	12										
5.90	9										
6.00	12										

Ansatzpunkt: 520.43 mNN



	ZUS	SAMI	MENSTELLUNG DER	BODENI	MECH	IANIS	CHE	N K	ENN	WERT	Έ		Zu Spal	e 3	***************************************			Zu Spalt	<u>e 5</u>			-					
Projekt:		Erweit	erung Schreinerei Finkele, Eb	ershausen			Anlage	: 4,1					GP = ge	störte Pr	be (unge obe im G	las		g = kie: s = san			G = Kie S = Sa				wach (<1 (>30%)	5%)	
Bearbeiter:	GZ			Datum: 01.0	6.2011		Projekt	t-Nr.	8533 2	25			K = Bo	hrkern	obe im Ki r Bohrker			u = sch t = tor	-		U = Sc T = To						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Enti	nahme			Benennung	nach		Korna in Ge				Dichten			,	ergehalte				*******************************	modul			erparam				
														< 0,4 mm	Fließ- grenze	Aus- roll- grenze	Plasti- zitäts- zahl	Konsi- stenz- zahl	7.1.00.000	Zweit- stung	Ver- suchs- art	Anfa	ings- Festi		nd-		
Auf- schluss		Pro-	Bodenart Farbe bei der Entnahme	DIN 4022	DIN	< 0,002	0,063	< 2	< 63	Boden	Boden	Korn-				grenze	24111	Zaili			ait	Kohä-	Rei-	Kohä-	Rei-	Glüh-	Taschen-
Art u Stelle	Tiefe	ben- art	und Besonderheiten	DIN 4022	18196		mm	mm	mm	feucht P	trocken	dichte										sion	bungs- winkel	sion	bungs- winkel	ver-	penetro- meter
										-	F"	F.	w	w<0,4	W _I	Wp	l _p	l _e	Es	Es		G _u	φμ	c'	φ'	Vgi	
	m					%	%	%	%	t/m³	t/m³	t/m³	%	%	%	%	%		MN/m²	MN/m²		kN/m²	*	kN/m²	•	%	kp/ cm²
RKS 1	3,60	GP	Sand, st.schluffig beigegraubraun (halbfest)	S, u*	SU*	3	32	98	100																		
RKS 2	3,60	GP	Mittelsand, sw.schluffig rostbraun	mS, uʻ	SU	< 3	13	99	100																		
RKS 3	5,00	GP	Mittelsand, schluffig gelbgraubraun	mS, u	SU*	<3	16	100																			
		KLING	G CONSULT	BURGAUER	STRASS	SE 30							Zu Spa	lte 1			Zu Spa	lte 22									
		INGEN	NIEURGESELLSCHAFT	86381 KRUM	BACH	J. 30							В	= Bohru	-		Dreiaxia	alversuch					nscherve	No.C.D.			
	-		BAUWESEN MBH GRUNDINSTITUT	TEL.: 08282/ FAX: 08282/										Sondie	rbohrung f	en		onsolidie onsolidie		niert			Schnellve .angsamv				
		DAUG	MORDING I I I I	. AA. 00202	254-110								John	GOIG				nkonsoli						. 3. 5361			

Korngrößenverteilung (DIN 18 123)

Anlage: 4.2

Projektnummer: 8533

Auftraggeber: Schreinerei Finkele Bezeichnung: Erw. Schreinerei Finkele

Ebershausen

Lage: RKS 1 Tiefe: 3,6 m Bodenart: S, u* Labornummer: GP 3 ausgeführt am: 01.06.11

durch: GZ

Art der Probe: GP


Art der Entnahme: gestört Entnommen am: 18.05.11 Entnommen durch: BIKC Eingang am: 18.05.11

Siebung:

Korngröße [mm]	Massenanteile Siebdurchgang [%]
> 71.0	
63.0 - 71.0	
50.0 - 63.0	
31.5 - 50.0	
16.0 - 31.5	
8.00 - 16.0	100.0
4.00 - 8.00	99.0
2.00 - 4.00	98.1
1.00 - 2.00	97.5
0.500 - 1.00	96.9
0.250 - 0.500	95.8
0.125 - 0.250	68.0
< 0.125	46.7

Sedimentation:

Korngröße [mm]	Massenanteile Sedimentation	Massenanteile Gesamt
	[%]	[%]
0.065	70.4	32.9
0.049	60.8	28.4
0.036	52.1	24.3
0.024	40.2	18.8
0.014	30.6	14.3
0.0084	23.5	11.0
0.0053	16.0	7.5
0.0016	5.8	2.7





Kling Consult
Baugrundinstitut geführt im
Verzeichnis der Institute
für Erd- und Grundbau

Burgauer Str. 30 86381 Krumbach Tel.: 08282/994-0 Fax: 08282/994-110

Korngrößenverteilung (DIN 18 123)

Anlage: 4.3

Projektnummer: 8533

Auftraggeber: Schreinerei Finkele Bezeichnung: Erw. Schreinerei Finkele

Ebershausen

Lage: RKS 2 Tiefe: 3,6 m Bodenart: mS, u' Labornummer: GP 4 ausgeführt am: 31.05.11

durch: GZ

Art der Probe: GP


Art der Entnahme: gestört Entnommen am: 18.05.11 Entnommen durch: BIKC Eingang am: 18.05.11

Siebung:

Korngröße [mm]	Massenanteile Siebdurchgang [%]
> 71.0	
63.0 - 71.0	
50.0 - 63.0	
31.5 - 50.0	
16.0 - 31.5	
8.00 - 16.0	
4.00 - 8.00	100.0
2.00 - 4.00	99.6
1.00 - 2.00	99.2
0.500 - 1.00	99.0
0.250 - 0.500	97.5
0.125 - 0.250	21.8
< 0.125	16.8

Sedimentation:

[%]	[%]
74.9	12.6
67.2	11.3
56.6	9.5
47.6	8.0
38.3	6.4
27.7	4.7
20.5	3.4
	67.2 56.6 47.6 38.3 27.7





Kling Consult Baugrundinstitut geführt im Verzeichnis der Institute für Erd- und Grundbau

Burgauer Str. 30 86381 Krumbach Tel.: 08282/994-0 Fax: 08282/994-110

Korngrößenverteilung (DIN 18 123)

Anlage: 4.4

Projektnummer: 8533

Auftraggeber: Schreinerei Finkele Bezeichnung: Erw. Schreinerei Finkele

Ebershausen

Lage: RKS 3 Tiefe: 5,0 m Bodenart: mS, u Labornummer: GP 5 ausgeführt am: 31.05.11

durch: GZ

Art der Probe: GP

Art der Entnahme: gestört Entnommen am: 18.05.11 Entnommen durch: BIKC Eingang am: 18.05.11

Siebung:


< 0.125

Korngröße [mm]	Massenanteile Siebdurchgang [%]
> 71.0	
63.0 - 71.0	
50.0 - 63.0	
31.5 - 50.0	
16.0 - 31.5	
8.00 - 16.0	
4.00 - 8.00	100.0
2.00 - 4.00	100.0
1.00 - 2.00	99.6
0.500 - 1.00	99.1
0.250 - 0.500	98.1
0.125 - 0.250	41.0

24.5

Sedimentation:

Korngröße [mm]	Massenanteile Sedimentation [%]	Massenanteile Gesamt [%]
0.066	67.2	16.4
0.050	54.3	13.3
0.037	44.7	10.9
0.024	33.1	8.1
0.015	24.5	6.0
0.0086	16.4	4.0
0.0053	12.8	3.1





Kling Consult

Baugrundinstitut geführt im

Verzeichnis der Institute

für Erd- und Grundbau

Burgauer Str. 30 86381 Krumbach Tel.: 08282/994-0 Fax: 08282/994-110

Durchlässigkeitsberechnung

nach BEYER (1964)



Projekt-Nr.:

8533 25

Projektbezeichnung:

Erweiterung Schreinerei Finkele

Projektbearbeiter: Anlage:

Jeckle 4.5

Probe..... : RKS 1, 3,6 m S,u*

Bodenart.....:

D[10]..... 0,0074 mm D[60]..... 0,2 mm

27,0 U.... : 0,038 mm D[25].....

k.....: 3,29E-07 m/s

Probe..... : RKS 2, 3,6 m

Bodenart..... : mS,u'

0,038 mm D[10].....: D[60]..... 0,35 mm

U.....: 9,2

1,16E-05 m/s k....:

Probe..... : RKS 3, 5,0 m

Bodenart.....: mS,u

0,032 mm D[10]..... 0,31 mm D[60].....:

U..... : 9,7

k..... : 8,19E-06 m/s

Projekt-Nr.: 8533 25

Anlage: 5


Tabelle A.4

Aufnehmbarer Sohldruck σ_{zul} für Streifenfundamente auf gemischtkörnigem Boden nach DIN 1054:2005-01 Bodengruppen nach DIN 18196: SŪ, ST, ST, GŪ, GT

Erhöhung der Tabellenwerte:

- 1) Rechteckfundamente $b_x : b_y < 2$ bzw. $b'_x : b'_y < 2$
- und Kreisfundamente: 20% 2) Einbindetiefe > 2 m: $+\Delta\sigma_d = \Delta d \cdot y$

<u>Verminderung der Tabellenwerte:</u> 1) Fundamentbreite b bzw. b' > 2,0 m: 10% pro m zusätzlicher Breite (bis b_{max} = 5,0 m)



Die Tabelle gilt nur für mittigen Lastangriff mit H/V ≤ 1/4 Bei außermittigem Lastangriff mit Exzentrizität e wird b reduziert: b'= b - 2e